

QUESITO

Dovendo garantire la corretta copertura delle aree visionate in fase di sopralluogo, qualora il numero di access point necessari a tale scopo dovesse essere inferiore rispetto alle quantità minime richieste, si procederà alla fornitura dei soli access point necessari?

RISPOSTA

Le quantità minime vanno rispettate. Gli eventuali AP considerati non necessari devono comunque essere consegnati ed inseriti nelle licenze.

QUESITO

Durante i sopralluoghi non sono stati indicati e quindi individuati i siti in cui dover sostituire e sistemare i rack centro stella, pertanto le seguenti voci della tabella al capitolo 10 “Servizi integrati nella fornitura”: • “Sostituzione e sistemazione Rack centro stella” • “N°2 “Armadio rack a pavimento 27 Unita” sono da considerarsi come refuso o devono comunque essere incluse nella fornitura?

RISPOSTA

Devono essere inclusi nella fornitura